

Муниципальное образование
«Город Таганрог»
муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение
лицей № 33
ул. Маршала Жукова, 146-а
г. Таганрог, Ростовская область, 347917
тел.: 8 (8634) 60-25-82, факс: 8 (8634) 60-25-82
e-mail: sch33@tagobr.ru
27.02.2015г. № 309

Государственному инспектору города
Таганрога по пожарному надзору,
старшему инспектору отделения НД
ОНД по г. Таганрогу
Главного управления
МЧС России по Ростовской области
А.И. Лучанову

Уважаемый Андрей Иванович!

На Представление № 0430-23/2015/4 от 28.01.2015 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, сообщая следующее.

Представление № 0430-23/2015/4 рассмотрено МОБУ лицеем № 33. По устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, приняты меры:


Причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения	Меры, принятые по результатам рассмотрения Представления № 0430-23/2015/4
На пути эвакуации первого этажа допускается облицовка стен горючими материалами (панели МДФ).	Для устранения нарушений Правил противопожарного режима в Российской Федерации в срок до 06.07.2015г. учреждением проведены мероприятия по установлению начальной стоимости выполнения работ, направлено обращение к учредителю (приложение №1 – копия обращения).
На пути эвакуации в коридоре начальной школы допускается облицовка стен горючими материалами (пластиковые панели).	
На пути эвакуации в коридоре начальной школы для покрытия пола применяются горючие материалы (линолеум).	
Из помещения мастерской отсутствует второй эвакуационный выход.	Из помещения мастерской второй эвакуационный выход будет выполнен в срок до 06.07.2015г.
Допускается перевод Автоматической пожарной сигнализации с автоматического пуска на ручной.	Выполнено, не допускается перевод Автоматической пожарной сигнализации с автоматического пуска на ручной (приложение № 2- фотография).
В помещении комнаты охраны на 1-м этаже установлены тепловые извещатели Автоматической пожарной сигнализации.	Выполнено, в помещении комнаты охраны на 1-м этаже тепловые извещатели Автоматической пожарной сигнализации отсутствуют (приложение №3 - фотография).

С уважением,

директор 

Исполнитель: директор МОБУ лицея № 33
Т.Г. Еретенко, тел: 8 (8634)60-25-82,
89185435360

Т.Г.Еретенко

Вх. № 
лист № 02 от 03 2015 года
Отдел ГПН по г.Таганрогу УГПН Главного
управления МЧС России по Ростовской области

Муниципальное образование
«Город Таганрог»
муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение
лицей № 33
ул. Маршала Жукова, 146-а
г. Таганрог, Ростовская область, 347917
тел.: 8 (8634) 60-25-82, факс: 8 (8634) 60-25-82
e-mail: sch33@tagobr.ru
27.02.2015г. № 308

Государственному инспектору города
Таганрога по пожарному надзору,
старшему инспектору отделения НД
ОНД по г. Таганрогу
Главного управления
МЧС России по Ростовской области
А.И. Лучанову

Уважаемый Андрей Иванович!


На Представление № 0430-22/2015/4 от 28.01.2015 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, сообщая следующее.

Представление № 0430-22/2015/4 рассмотрено МОБУ лицеем № 33. По устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, приняты меры:

Причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения	Меры, принятые по результатам рассмотрения Представления № 0430-22/2015/4
Пожарные краны не проверены на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Заключен договор на выполнение проверки пожарных кранов на водоотдачу (приложение №1 – копия договора № 18 от 25.02.2015г)
Электросветильник в комнате охраны эксплуатируется без колпака (рассеивателя), предусмотренного конструкцией светильника.	Выполнено, электросветильник в комнате охраны установлен с колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (приложение №2 – фотография)

С уважением,

директор



Т.Г. Еретенко

Исполнитель: директор МОБУ лицея № 33
Т.Г. Еретенко, тел: 8 (8634)60-25-82,
89185435360

Вх. № 02 03 20/15 года

«02» 03 20/15 года

Отдел ГПН по г. Таганрогу УГПН Главного
управления МЧС России по Ростовской области

Муниципальное образование
«Город Таганрог»
муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение
лицей № 33
ул. Маршала Жукова, 146-а
г. Таганрог, Ростовская область, 347917
тел.: 8 (8634) 60-25-82, факс: 8 (8634) 60-25-82
e-mail: sch33@tagobr.ru
27.02.2015г. № 306

Главному Государственному
инспектору города Таганрога по
пожарному надзору,
начальнику ОНД по г. Таганрогу
Главного управления
МЧС России по Ростовской области
Е.А. Ладога

Уважаемый Евгений Александрович!

На Представление № 0430-20/2015/4 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, сообщая следующее.

Представление № 0430-20/2015/4 рассмотрено МОБУ лицеем № 33. По устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, приняты меры:

Причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения	Меры, принятые по результатам рассмотрения Представления № 0430-20/2015/4
Не все члены квалификационной комиссии прошли обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от производства.	Заключен договор по обучению и проверке знаний требований пожарной безопасности заместителя директора МОБУ лицея № 33 С.А. Костиковой (приложение 1 – копия договора № 21 от 19.02.2015).
Двери, отделяющие библиотеку от помещений школы, выполнены не противопожарными.	Заключен договор на установку противопожарной двери, отделяющей библиотеку от помещений школы, (приложение №2 – копия договора № 20 от 27.02.2015г.).
Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их места расположения.	Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их места расположения (приложение №3 - фотография)
Установленные люки, отделяющие чердак от помещений школы, не второго типа.	Заключен договор на установку люков второго типа, отделяющих чердак от помещений школы, (приложение №4 – копия договора №19 от 25.02.2015г.).
Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки	Проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя (приложение №5 – копия акта проверки)

качества огнезащитной обработки (пропитки).	качества огнезащитной обработки (пропитки) от 02.02.2015г.).
---	--

С уважением,

директор



Т.Г.Еретенко

Исполнитель: директор МОБУ лицея № 33
Т.Г. Еретенко, тел: 8 (8634)60-25-82,
89185435360

« <u> </u> »	Вх. № <u> </u>
лист	«02» 03 2015 года
Отдел ГПН по г.Таганрогу УГПН Главного управления МЧС России по Ростовской области	

Муниципальное образование
«Город Таганрог»
муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение
лицей № 33
ул. Маршала Жукова, 146-а
г. Таганрог, Ростовская область, 347917
тел.: 8 (8634) 60-25-82, факс: 8 (8634) 60-25-
82
e-mail: sch33@tagobr.ru
27.02.2015г. № 307

Государственному инспектору
города Таганрога по пожарному
надзору, старшему инспектору
отделения НД ОНД
по г. Таганрогу
Главного управления
МЧС России по Ростовской
области А.И. Лучанову

Уважаемый Андрей Иванович!

На Представление № 0430-21/2015/4 от 28.01.2015 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, сообщаю следующее.

Представление № 0430-21/2015/4 рассмотрено МОБУ лицеем № 33. По устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, приняты меры:

№	Причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения	Меры, принятые по результатам рассмотрения Представления № 0430-21/2015/4
1	Руководителем организации не утвержден график проведения занятий повторного противопожарного инструктажа.	График проведения занятий повторного противопожарного инструктажа в МОБУ лицее № 33 директором утвержден.
2	На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: не разработаны специальные программы обучения мерам пожарной безопасности работников организаций, для проведения противопожарного инструктажа.	Выполнено, приказ от 26.02.2015 № 126 «Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарного инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности работников МОБУ лицея № 33»
3	В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и	Выполнено, приказ от 26.02.2015 № 125 «Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности»

	смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.	
4	В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.	
5	В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за удаление за пределы опасной зоны всех работников , не участвующих в тушении пожара.	
6	В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны	
7	В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара	
8	В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей.	
9	В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.	
10	Руководителем организации или работником, ответственным за пожарную безопасность не разработан перечень контрольных вопросов для внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности работников организации.	Выполнено, приказ от 26.02.2015 № 126 «Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарного инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности работников МОБУ лица №

		33»
11	По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации не прошли обучение работники организации.	Выполнено, приказ от 17.02.2015 № 126 «О создании постоянно действующей квалификационной комиссии для проверки знаний по пожарно-техническому минимуму работников МОБУ лица № 33» приказ от 24.02.2015 № 110 «Об организации и проведении обучения пожарно-техническому минимуму работников МОБУ лица № 33» приказ от 26.02.2015 № 127 «О результатах обучения пожарно-техническому минимуму работников МОБУ лица № 33»
12	На люках выхода на кровлю отсутствует информация о месте хранения ключей.	Выполнено, (приложение №1)
13	На дверце пожарного шкафа не указан буквенный индекс ПК.	Выполнено, (приложение №2)
14	Образовавшиеся в подвале отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями не замазаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.	Выполнено, (приложение №3)
15	Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с правилами противопожарного режима в РФ.	Выполнено, Выполнено, приказ от 26.02.2015 № 125 «Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности»
16	Не разработана инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, по которой должны проводиться не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	Выполнено, приказ от 26.02.2015 № 123 «Об утверждении инструкции о действиях работников МОБУ лица № 33 по эвакуации людей при пожаре»
17	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе и эвакуационных путей.	Выполнено, Выполнено, приказ от 26.02.2015 № 125 «Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности»
18	В инструкции о мерах пожарной	безопасности»

	безопасности не отражены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.	
19	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов.	
20	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.	Выполнено, Выполнено, Выполнено, приказ от 26.02.2015 № 125 «Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности»
21	В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах	

С уважением,

директор



Т.Г. Еретенко

« <u> </u> » листо	Вх. № « <u>02</u> » <u>03</u> 20 <u>15</u> года
Отдел ГПН по г.Таганрогу УГПН Главного управления МЧС России по Ростовской области	

Исполнитель: директор МОБУ лицея № 33
Т.Г. Еретенко, тел: 8 (8634)60-25-82,
89185435360